


TECHNICAL SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
COLECCIÓN/ COLLECTION/ COLLECTION MINNESOTA		
COMPOSICIÓN : 70% LEATHER / 30% PES. Composition : 70% LEATHER / 30% PES. Composition : 70% LEATHER / 30% PES.		
ANCHO/width/largeur : 140 cm/ 54 in PESO/weight/poids : 500 gr/ m2 700gr/ml		
RESISTENCIA DE LAS COSTURAS Seam strength / Résistance des coutures	URDIMBRE/warp/chaîne: 806 N	ISO 13937-3:2000
	TRAMA/weft/trame: 722 N	ISO 13937-3:2000
DESLIZAMIENTO DE LAS COSTURAS Seam Slippage / Résistance des coutures	URDIMBRE/warp/chaîne: < 4 mm	ISO 13936-2:2004
	TRAMA/weft/trame: < 4 mm	ISO 13936-2:2004
RESISTENCIA DE ROTURA AL RASGADO Tear strength / Résistance à la déchirure	URDIMBRE/warp/chaîne: 23 N	ISO 13937-3:2000
	TRAMA/weft/trame: 39 N	ISO 13937-3:2000
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Abrasion resistance/ Résistance à l'abrasion	CICLOS/cycles/cycles : > 30.000	ISO 12947-2 2016
SOLIDEZ DE LOS COLORES A LA LUZ : 4 Colour fastness to light Résistance à la lumière		ISO 105-B02 :2014
SOLIDEZ A LA LIMPIEZA EN SECO : 4 Rubbing solvents Résistance au nettoyage à sec		ISO 105-D01 :2010
SOLIDEZ DE LOS COLORES AL LAVADO : 4 Rubbing fastness in humid state Résistance au nettoyage		ISO 105-X12 :2016
RESISTENCIA AL PILLING : 4-5 Pilling resistance Résistance au pilling		ISO 12945-1 :2000
INSTRUCCIONES DE LAVADO Washing instructions / Instructions de lavage		
<p> ES INSTRUCCIONES DE LAVADO EN CASO DE MANCHAS Quitar inmediatamente la suciedad con un paño y limpiar suavemente con una solución jabonosa líquida y neutra. Después limpiar con un paño húmedo. </p> <p> EN CLEANING INSTRUCTION IN CASE OF STAINS Remove the dirt directly with a tissue and clean then with a neutral soap solution. After cleaning wipe with wet cloth. </p> <p> FR NETTOYAGE EN CAS DES TÂCHES Nettoyez immédiatement la saleté avec un morceau de tissu et nettoyez doucement avec une solution de savon liquide et neutre. Après nettoyer avec un tissu humide. </p>		